

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный врач ГУ «Каменская ЦРБ»

«29»



О.В.Бырка

2019г.

### Дефектный Акт

по объекту: «Капитальный ремонт кровли здания прачечной ГУ «Каменская ЦРБ» по адресу: г. Каменка, ул. Кирова, 300/2.

Настоящий акт составлен о том, что при осмотре объекта для поддержания его в технически-исправном состоянии, необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Объем/ количество
1.	Разборка асбестоцементной кровли	100 м <sup>2</sup>	10,0
2.	Разборка деревянной конструкции кровли	100 м <sup>3</sup>	0,35
3.	Устройство деревянной конструкции кровли (стропилы, балки)	м <sup>3</sup>	35
4.	Устройство обрешетки из брусков 50х50	м <sup>3</sup>	6
5.	Подшивка карниза строганными досками	м <sup>2</sup>	50
6.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	м <sup>3</sup>	45
7.	Устройство кровли из асбестоцементных листов	100 м <sup>2</sup>	13,5
8.	Установка конька из оцинкованной стали	100 м	0,50

Заместитель главного врача  
по экономическим вопросам

Калуцкий А.И.